

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
(СТСН) №10 «ИТКУЛЬ»



АКТ

визуального обследования периметр ограждения территории СТСН №10 «Иткуль»

1 Обследование проводила комиссия в составе:

Глазырина Л.М. – Председатель земельной комиссии СТСН №10 «Иткуль»;

Янина Г.П. – член земельной комиссии СТСН №10 «Иткуль»

2 11 сентября 2021 года комиссией обследовано состояние периметра ограждения территории СТСН №10 «Иткуль», основные характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение
Длина ограждения, погонных метров	~ 3600
Материал изготовления конструкции	Металлическая сетка, закрепленная на бетонных столбах по северной, южной, восточной сторонах. Дощатое сплошное ограждение с частичным с ограждением из профнастила и металлическая сетка, закрепленная на бетонных столбах по западной стороне.

3 Было произведено визуальное обследование периметрального ограждения СТСН №10 «Иткуль» по следующим параметрам:

а) техническое состояние ограждения (материалы, износ).

б) целостность ограждения.

в) обеспечение проезда транспорта и прохода садоводов.

4 Осмотр производился по всему периметру с внешней стороны ограждения.

5 Результаты работы комиссии

5.1 Нарушена целостность ограждения СТСН №10 «Иткуль» по западной стороне ограждения вдоль улицы 1-север - врезаны калитки напротив следующих садовых участков для прохода на огородные участки: 1/30, 1/32, 1/34, 1/37, 1/38, 1/40, 1/41, 1/42, 1/44, 1/45, 1/46/1/47, 1/48, 1/50, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/59, 1/60, 1/62, 1/63, 1/64.

5.2 Нарушена целостность ограждения СТСН №10 «Иткуль» по северной стороне ограждения вдоль северной окружной дороги - врезаны калитки для выхода на огородные участки.

5.3 По северной стороне ограждения напротив 3-го уличного проезда столбы, к которым крепится сетчатое ограждение, накренились с угрозой падения.

5.4 По северной стороне ограждения напротив 4-го уличного проезда калитка и куча мусора.

5.5 Нарушена целостность ограждения СТСН №10 «Иткуль» по восточной стороне ограждения вдоль дробных участков улицы 7-север врезаны калитки напротив следующих садовых участков для прохода на огородные участки: 7/69/2, 7/68/2, 7/67/2, 7/66/2, 7/64/2, 7/63/2, 7/62/2, 7/60/2, 7/59/2, 7/58/2, 7/57/2, 7/56/2, 7/54/2, 7/53/2, 7/52/2, 7/51/2, 7/50/2, 7/49/2,

7/48/2, 7/47/2, 7/43/2, 7/42/2, 7/41/2, 7/40/2, 7/39/2, 7/38/2, 7/37/2, 7/36/2, 7/35/2, 7/34/2, 7/33/2, 7/21.

5.6 Нарушена целостность ограждения СТСН №10 «Иткуль» по восточной стороне ограждения вдоль дробных участков улицы 7-север:

- участок 7/77/2 - порвано сетчатое ограждение;
- участок 7/70/2 - порвано сетчатое ограждение;
- участок 7/65/2 - оборвано сетчатое ограждение;
- участок 7/54/2 - сетчатое ограждение оторвалось от опорных столбов;
- участок 7/45/2 - порвано сетчатое ограждение упавшим деревом;
- участок 7/44/2 - сетчатое ограждение оторвалось от опорных столбов;
- напротив участков 7/ 1-7/3 (~ 25 м) требуется замена сетчатого ограждения.

5.7 За ограждением СТСН №10 «Иткуль» по восточной стороне в лесном массиве вдоль дробных участков улицы 7-север зафиксировано:

- участок 7/60/2 – шифер, покрышки от колес, хлам;
- участок 7/48/2 – хлам, кострище;
- участок 7/47/2 – хлам;
- участок 7/41/2 – компостный ящик;
- участок 7/39/2 – компостный ящик;
- участок 7/36/2 – компостный ящик, бочка покрышки от колес;

5.8 За ограждением СТСН №10 «Иткуль» по восточной стороне в лесном массиве вдоль участков улицы 7-юг зафиксировано:

- участок 7/8 – хлам;
- участок 7/3 – компостный ящик, бочка, стекло.

5.9 Нарушена целостность ограждения СТСН №10 «Иткуль» по южной стороне ограждения - врезаны калитки для выхода на огородные участки.

5.10 Ограждение СТСН №10 «Иткуль» вдоль улицы 1-юг выполнено из деревянных досок. В 2020 г. в начале улицы произведен ремонт участка ограждения (~ 25 м) профнастилом.

5.11 Согласно первоначальному проекту:

- для обеспечения проезда автотранспорта имеются ворота на западном участке ограждения - улица 1-юг, улица 1-север и двое ворот на въезде на территорию СТСН №10 «Иткуль»;


- для обеспечения прохода садоводов имеются калитки на западном участке ограждения - улица 1-юг и 1-север, на восточном участке – улица 7 и на въезде на территорию СТСН №10 «Иткуль».

Председатель земельной комиссии СТСН №10 «Иткуль»



 / Л.М./Глазырина

Член земельной комиссии СТСН №10 «Иткуль»

 / Г.П./Янина