

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
(СТСН) №10 «ИТКУЛЬ»



УТВЕРЖДАЮ

Председатель СТСН №10 «Иткуль»

«Иткуль» /А.В. Моисеенко/

АКТ

визуального обследования состояния дорог и уличных проездов
на территории СТСН №10 «Иткуль»

1 Обследование проводила комиссия в составе:

Глазырина Л.М. – Председатель земельной комиссии СТСН №10 «Иткуль»;

Янина Г.П. – член земельной комиссии СТСН №10 «Иткуль».

2 15 сентября 2021 года комиссией обследовано состояние дорог и уличных проездов на территории СТСН №10 «Иткуль».

3 Результаты работы комиссии

3.1 Уличный проезд 1-юг – состояние удовлетворительное.

3.2 Участок южной окружной дороги между уличными проездами 1-юг - 2-юг - состояние удовлетворительное. Перекресток окружной дороги и уличным проездом 2-юг засыпан асфальтовой срезкой.

3.3 Уличный проезд 2-юг – состояние удовлетворительное.

3.4 Перекресток центральной дороги и уличного проезда 1-север засыпан щебнем от начала проезда до участка 1/32.

3.5 Уличный проезд 1-север – состояние удовлетворительное.

3.6 Перекресток северной дороги и уличного проезда 2-север засыпан щебнем. Имеется небольшая лужа.

3.7 Участок северной дороги между уличными проездами 2-север – 3-север – мелкие лужи.

3.8 В конце уличного проезда 3-север – лужа.

3.9 На перекрестке северной дороги и уличного проезда 3-север – лужа.

3.10 Уличный проезд 3-север:

– напротив участка 94 небольшие ямы;

- напротив участка 69 – большая глубокая лужа;

- напротив участка 66 – большая глубокая лужа.

3.11 Уличный проезд 3-юг - напротив участка 43 – яма.

3.12 Уличный проезд 3-юг– состояние удовлетворительное.

3.13 Участок южной окружной дороги между уличными проездами 3-юг - 4-юг - состояние удовлетворительное. Перекресток южной окружной дороги и уличного проезда 3-юг засыпан щебнем.

3.14 Уличный проезд 4-юг– состояние удовлетворительное. Перекресток северной окружной дороги и уличного проезда 4-север - состояние удовлетворительное.

3.15 Уличный проезд 4-север:

- напротив участков 56,53, 78-84, 92-94 - ямы;

3.16 Перекресток северной дороги и уличного проезда 4-север - состояние удовлетворительное.

3.17 Участок северной дороги между уличными проездами 3-север – 4-север - состояние удовлетворительное.

3.18 Участок северной дороги между уличными проездами 4-север – 5-север - состояние удовлетворительное.

3.19 Перекресток северной дороги и уличного проезда 5-север - большая яма около участка 5/130 на северной дороге.

3.20 Уличный проезд 5-север:

- напротив участков 106, 102 – небольшие ямы;

- напротив участков 93-61 проезд в ямах.

3.21 Уличный проезд 5-юг – состояние удовлетворительное.

3.22 Участок южной окружной дороги между уличными проездами 5-юг - 6-юг - состояние удовлетворительное.

3.23 Перекресток южной окружной дороги и уличного проезда 5-юг состояние удовлетворительное.

3.24 Уличный проезд 6-юг:

- участок уличного проезда 6-юг между участками 6/32-6/47 – небольшие ямы;

- остальная часть проезда 6-юг - состояние удовлетворительное.

3.25 Уличный проезд 6-север:

- участок уличного проезда 6-север между участками 6/63-6/65 – яма, 6/82-6/86 – ямы (лужи);

- остальная часть проезда 6-север - состояние удовлетворительное.

3.26 Уличный проезд 7-север:

- участок северной дороги между уличными проездами 6-север – 7-север – засыпан глиной собственниками участка 7/67;

- остальная часть проезда 7-север - состояние удовлетворительное.

3.27 Уличный проезд 7-юг:

- на перекрестке уличного проезда 7-юг и южной окружной дорогой небольшие лужи;

- до участка 7/20 - небольшие лужи;

- остальная часть проезда 7-юг - состояние удовлетворительное.

3.28 Центральная дорога в течение весенне-летнего сезона 2021 года частично отремонтирована асфальтовой срезкой, бетоном и подсыпкой щебнем. Состояние – удовлетворительное.

Председатель земельной комиссии ТСН №10 «Иткуль»



/ Л.М./Глазырина

Член земельной комиссии ТСН №10 «Иткуль»

/ Г.П./Янина/